

# Аппараты для плазменной сварки постоянным током microplasma/Tetrix ● Обзор





Аппараты для п	лазменной сварки постоянным током		
Макс. сварочный ток	Наименование изделия	Охлаждение жидкостное С (опция)	тр.
А		с во- жид- дяным костное охлаж- (опция) дением	
20 - 120	microplasma 20 ● 50 ● 120	• • 2	252
Аппараты для п	лазменной сварки постоянным током, Переносной		
Макс. сварочный ток	Наименование изделия	Охлаждение жидкостное С (опция)	тр.
А		с во- жид- дяным костное охлаж- (опция) дением	
150	Tetrix 150 Classic ● Comfort ● Synergic Plasma	• • 2	254



## Аппараты для плазменной сварки постоянным током microplasma



# **■** microplasma 20 • 50 • 120



Опции/	C	201
принадлежности	Стр.	281

- Инверторный аппарат для сварки постоянным током, с водяным охлаждением
- Микроплазменная сварка
- Переносной, с внешним водяным охлаждением (необходим модуль охлаждения!)
- Расходомер
- Ток дежурной дуги
- Кабель подключения к сети длиной 5 м со штекером 16 А с заземляющим контактом

microplasma	20	50	120
Сетевое напряжение (допуски)	1 x 230 B (-40 % - +15 %)		
Сетевой предохранитель (инерционный)	1 x 16 A		
Напряжение холостого хода	95 B		
Диапазон регулирования сварочного тока	0,1 A - 20 A	0,1 A - 50 A	0,5 A - 120 A
Продолжительность включения 40 °C	– 120 A		120 A / 35 %
	20 A / 100 %	50 A / 100 %	70 A / 100 %
<b>cos</b> φ	0,99		
кпд	86 %		
Габариты (ДхШхВ) в мм	520 x 550 x 480		
Bec	50 кг		

Тип	Обозначение	Артикул №
microplasma 20	Сварочный аппарат Microplasma	090-007010-00501
FR21 14POL 5 M	Ножной дистанционный регулятор, ток	094-000051-00000
UK 500	Устройство охлаждения	090-008026-00504
PWH 100 3 M	Горелка для ручной плазменной сварки	094-008232-00000
WK25 mm <sup>2</sup> 4m/K	Кабель массы с зажимом	092-000016-00000
GH 2x1/4" 2m		094-000010-00001
2M-G1/4"+G3/8"/DIN EN 559	— Газовый шланг	092-000525-00001
Maxex AR/MIX 200bar 30m <sup>3</sup> G1/4»	_	096-000000-00000
Maxex Hydrogen 200bar 30m <sup>3</sup> G3/8»L	— Балонный редуктор	096-000001-00000
DKF 23E-10	Деионизированная охлаждающая жидкость, 10 л, без антифриза, для активных холодильных установок	094-001504-00000
UKV4SET 4M	Комплект соединительных шлангов для подключения устройства охлаждения	092-000587-00000
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS	Резьбовой переходник	094-001652-00000
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных установок	092-002686-00001
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000

2016 2016-6-9





# Аппараты для плазменной сварки постоянным током microplasma



microplasma 50	Сварочный аппарат Microplasma	090-007012-00501
FR21 14POL 5 M	Ножной дистанционный регулятор, ток	094-000051-00000
UK 500	Устройство охлаждения	090-008026-00504
PWH 100 3 M	Горелка для ручной плазменной сварки	094-008232-00000
WK25 mm <sup>2</sup> 4m/K	Кабель массы с зажимом	092-000016-00000
GH 2x1/4" 2m	Газовый шланг	094-000010-00001
2M-G1/4"+G3/8"/DIN EN 559	тазовый шлані	092-000525-00001
Maxex AR/MIX 200bar 30m <sup>3</sup>		096-000000-00000
G1/4»	Балонный редуктор	
Maxex Hydrogen 200bar 30m <sup>3</sup> G3/8»L		096-000001-00000
DKF 23E-10	Деионизированная охлаждающая жидкость, 10 л, без антифриза, для активных холодильных установок	094-001504-00000
UKV4SET 4M	Комплект соединительных шлангов для подключения устройства охлаждения	092-000587-00000
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS	Резьбовой переходник	094-001652-00000
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных установок	092-002686-00001
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000
microplasma 120	Сварочный аппарат Microplasma	090-007015-00502
FR21 14POL 5 M	Ножной дистанционный регулятор, ток	094-000051-00000
UK 500	Устройство охлаждения	090-008026-00504
PWH 150 4 M	Горелка для ручной плазменной сварки	094-008783-00000
WK25 mm <sup>2</sup> 4m/K	Кабель массы с зажимом	092-000016-00000
GH 2x1/4" 2m	_ ,	094-000010-00001
2M-G1/4"+G3/8"/DIN EN 559	– Газовый шланг	092-000525-00001
Maxex AR/MIX 200bar 30m <sup>3</sup> G1/4»		096-000000-00000
Maxex Hydrogen 200bar 30m <sup>3</sup> G3/8»L	– Балонный редуктор	096-000001-00000
DKF 23E-10	Деионизированная охлаждающая жидкость, 10 л, без антифриза, для активных холодильных установок	094-001504-00000
UKV4SET 4M	Комплект соединительных шлангов для подключения устройства охлаждения	092-000587-00000
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS	Резьбовой переходник	094-001652-00000
KOS25	Заказная конфигурация с монтажом для переносных и компактных установок	092-002686-00001
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000

▶Другие аппараты для плазменной сварки с регулировкой количества газа приведены в прейскуранте на оборудование для автоматизированной сварки.






### Tetrix 150 Classic ● Comfort ● Synergic Plasma



#### Classic



#### Comfort



#### **Synergic**



Управление	Стр.	200
Опции/	Стр.	281
принадлежности	Cip.	201

- Модульный аппарат для плазменной сварки TIG постоянным током
- В базовой комплектации доступны сварочные характеристики для процессов EWM activArc и EWM spotArc
- Сварка TIG с воспроизводимым, электронным ВЧ-зажиганием
- Надежное зажигание даже при длинных шланг-пакетах
- Сварка TIG (LiftArc) без ВЧ-зажигания
- Импульсная автоматика при сварке TIG с автоматическим выбором требуемых параметров импульса
- 2-тактный/4-тактный режим
- Настройка нарастания и спада тока
- Функция точечной сварки/сварки прихватками
- Spotmatic экономит 50 % времени прихватывания
- Настройка предварительной подачи газа/продувки газом
- Сварка стержневыми электродами
- Импульсная автоматика при сварке стержневыми электродами с автоматическим выбором требуемых параметров импульса
- Идеально подходит для заварки корня шва
- Возможность настройки тока и времени горячего старта
- Возможность настройки Arcforce
- Функция Antistick
- Большой резерв мощности, достигаемый за счет высокой продолжительности включения, позволяет уменьшить тепловую нагрузку на все компоненты и увеличить срок службы аппарата
- Отличное охлаждение горелки благодаря мощному центробежному насосу и 7-литровому баку с водой (модуль охлаждения cool71 U43), что позволяет уменьшить расходы на изнашивающиеся части
- Большие допуски колебаний сетевого напряжения (от +20 до -25 %) обеспечивают абсолютную пригодность для работы от генератора
- Возможность подключения дистанционного регулятора
- Возможность поставки тележки Trolly 70-3 DF и модуля охлаждения cool71 U43
- Подключение к сети питания 3х400 В/16 А
- Для работы необходим блок дозирования газа GDE2, GDE2.1 или GDE3
- Подробное описание функций отдельных панелей управления приведено в обзоре панелей управления

Сетевое напряжение (допуски)	3 x 400 B (-25 % - +20 %)	
Сетевой предохранитель (инерционный)	3 x 16 A	
Напряжение холостого хода	98 B	
Диапазон регулирования сварочного тока	5 A - 150 A	
Продолжительность включения 40 °C	150 A / 100 %	
Bec	83 кг	

254 EWM AG /// www.ewm-russia.ru 2016



### Аппараты для плазменной сварки постоянным током Tetrix



Тип	Обозначение	Артикул №
Tetrix 150 Classic Plasma		090-008720-00502
Tetrix 150 Comfort Plasma	Аппарат плазменной сварки постоянного тока	090-008721-00502
Tetrix 150 Synergic Plasma	Аннараттиваменной сварки постоянного тока	090-007024-00502
cool71 U43	Модуль охлаждения с центробежным насосом	090-008220-00502
PWH 150 4 M	Горелка для ручной плазменной сварки	094-008220-00302
WK50 mm <sup>2</sup> 4m/K	Кабель массы с зажимом	092-00003-00000
GH 2x1/4" 2m	каоель массы с зажимом	094-000010-00001
2M-G1/4"+G3/8"/DIN EN 559	— Газовый шланг	092-000525-00001
Maxex AR/MIX 200bar 30m <sup>3</sup> G1/4»		096-000000-00000
Maxex Hydrogen 200bar 30m³ G3/8»L	Балонный редуктор	096-000001-00000
Trolly 70-3 DF	Транспортная тележка для источника тока, 2 модуля, 2 баллона защитного газа 33–50 л	090-008159-00000
DKF 23E-10	Деионизированная охлаждающая жидкость, 10 л, без антифриза, для активных холодильных установок	094-001504-00000
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS	Резьбовой переходник	094-001652-00000
KOS26	Заказная конфигурация с монтажом для декомпактных установок	092-002685-00001
KOS27	Ввод в эксплуатацию в течение 1 часа	KOS-V00027-00000

# ▶Другие аппараты для плазменной сварки с регулировкой количества газа приведены в прейскуранте на оборудование для автоматизированной сварки.

<sup>▶</sup> Учитывать контрольный список EWM по сварке плазмой! Его можно найти в сети Интернет по адресу www.ewm-russia.ru/checklisten Данные аппараты для сварки плазмой предназначены только для ручной сварки плазмой с силой тока до 150 A!
Аппараты и принадлежности для автоматизации перечислены в прейскуранте на автоматизирующее оборудование.
Для других горелок могут понадобиться другие устройства охлаждения и дополнительные резьбовые переходники!